

Управление образования  
 администрации Ростовского муниципального района  
 Ярославской области  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ  
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  
 г. РОСТОВА  
 152151, Ярославская область, г.Ростов,  
 ул. Революции, 12а,  
 e-mail: soginna@mail.ru  
 тел./факс (48536) 6-27-45  
 ОГРН 1027601068010  
 ИНН 7609013714  
 исх. №36 от 05.02.2021г.

Главному государственному  
 инспектору Ростовского,  
 Борисоглебского и  
 Гаврилов - Ямского районов ЯО  
 по пожарному надзору  
 О.А.Звереву

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Администрация МОУ СОШ №2 г.Ростова на Ваше Предписание от 19 марта 2020 года №27/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сообщает о принятых мерах следующее:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Порядковые номера на огнетушителях расположенных в здании школы нанесены не краской. (МОУ СОШ №2)	НПБ-166-97, п.5.34	01.02.2021	Выполнено 20.04.2020г. (фото прилагается)
2.	Эвакуационное (аварийное) освещение находится в неисправном состоянии, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (МОУ СОШ №2)	Постановление правительства РФ №390, п.43	01.02.2021	Выполнено (договор поставки №138/20 от 10.08.2020г., копия прилагается)
3.	В помещении склада спортивного инвентаря (помещение №37 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ №390, п.42 (в)	01.02.2021	Выполнено 20.04.2020г. (фото прилагается)
4.	Дверь эвакуационного выхода из столовой (помещение №4 по плану БТИ) ведущая на улицу изнутри закрывается на ключ. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ №390, п.35	01.02.2021	Выполнено 20.04.2020г. (фото прилагается)
5.	На двери помещения склада спортивного инвентаря (помещение № 37 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной	Постановление правительства РФ №390, п.20	01.02.2021	Выполнено (договор №4/В от 08.06.2020г. копия прилагается)

	и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ №2)			
6.	На двери помещения бытовки на первом этаже (помещение № 28 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ №2)	Постановление правительства РФ №390, п.20	01.02.2021	Выполнено (договор №4/В от 08.06.2020г. копия прилагается)
7.	На двери помещения раздевалки на первом этаже (помещение №27 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ №2)	Постановление правительства РФ №390, п.20	01.02.2021	Выполнено (договор №4/В от 08.06.2020г. копия прилагается)
8.	На двери кабинета тьютера на втором этаже (помещение №9 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ №2)	Постановление правительства РФ №390, п.20	01.02.2021	Выполнено (договор №4/В от 08.06.2020г. копия прилагается)
9.	Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) на 2-ом этаже здания школы не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону. (МОУ СОШ № 2)	ч.3, ст.51; ч.2, ст.82, ч.7, ст.84, ч.2, ст.103, ч.4, ст.143 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2021	Выполнено (гражданско-правовой договор №3 от 27.11.2020г., акт выполненных работ и акты введения в эксплуатацию, копии прилагаются)
10.	Электророзетка в кабинете тьютера (помещение №9 по плану БТИ) эксплуатируется с видимыми повреждениями. (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ №390, п.42 (б)	01.02.2021	Выполнено 20.04.2020г. (фото прилагается)
11.	В чердачном помещении отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация). (МОУ СОШ № 2)	Постановление правительства РФ №390, НПБ 110-03, п.4	01.02.2021	Выполнено (гражданско-правовой договор №3 от 27.11.2020г., акт выполненных работ и акты введения в эксплуатацию, копии прилагаются)

12.	На двери помещения бытовки на втором этаже (помещение № 29 по плану БТИ) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (МОУ СОШ №2)	Постановление правительства РФ №390, п.20	01.02.2021	Выполнено (договор №4/В от 08.06.2020г. копия прилагается)
13.	Не происходит включение светового оповещателя "ВЫХОД" при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации (в помещении № 22 по плану БТИ). Продолжает непрерывно светиться, как и в дежурном режиме.	СП 1.13130.2009, п.3.3	01.02.2021	Выполнено (гражданско-правовой договор №3 от 27.11.2020г., акт выполненных работ и акты введения в эксплуатацию, копии прилагаются)
14.	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (МОУ СОШ 2)	Постановление правительства РФ №390, п.9	01.02.2021	Выполнено (счет-фактура и сертификат, копии прилагаются)

Выявленные нарушения исправлены в полном объеме.

Директор школы



Е.И. Буянова

